

DETAIL B




Image 1






Image 2

Montage Kit VPA:

- Desserrer les 8 vis de la grille du ventilateur (image 1)
- Emboiter la virole VPA au niveau des 4 supports (vue détail B)
- Resserrer les vis au travers des 8 trous présents sur la virole (image 2)




Révision Erreur : Aucune référence						
C	Añadido omega de fijación y øexterior 860 ahora es 870		2	Sergi Salvat	17-01-08	
B	Modificado tipo de remache		1	Sergi Salvat	29-10-07	
IND.	MODIFICATION		Nº D. Modif.	NOM	DATE	
ENS. VIROLE VPA NK 800 NK-800			<div></div> <div>42, rue Roger Salengro - B.P. 205 69741 GENAS Cedex</div> <div>Tel: 04-72-47-13-00 / Fax: 04-72-47-13-96</div>			
	Echelle: -	Produit: NK-800				Poids: 8.892 kg
Date de création: 30/05/2013	Matière:					
Par: JXC40	Protection : Erreur : Aucune référence					
Approuvé par:	Tolérances Générales	Suivant Normes ou ST :				
Erreur : Aucune	Erreur : Aucune	Erreur : Aucune	Erreur : Aucune	Erreur : Aucune	Erreur : Aucune	
Ce document est la propriété de la société LGL FRANCE. Il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.						







42, rue Roger Salengro - B.P. 205
69741 GENAS Cedex
Tel: 04-72-47-13-00 / Fax: 04-72-47-13-96

HBS008700- Erreur : Aucune



Feuille 1/1



		Révision		Erreur : Aucune référence	
C	Ajouté omega de fixation y øexterio 860 ahora es 870		2	Sergi Salvat	17-01-08
B	Modificado tipo de remache		1	Sergi Salvat	29-10-07
IND.	MODIFICATION		N° D. Modif.	NOM	DATE
<div style="text-align: center;">  <h1 style="margin: 0;">ENS. VIROLE VPA NK 800</h1> <h2 style="margin: 0;">NK-800</h2> </div>			<div style="text-align: center;">  <p>42, rue Roger Salengro - B.P. 205 69741 GENAS Cedex</p> <p>Tel: 04-72-47-13-00 / Fax: 04-72-47-13-96</p> </div>		
Date de création: 30/05/2013 Par: JXC40		Matière: Protection : Erreur : Aucune référence			
Approuvé par:		Tolérances Générales		Suivant Normes ou ST :	
Erreur : Aucune		150-2568-mK		Erreur : Aucune référence Erreur : Aucune référence	
				HBS008700- Erreur	
				Feuille 2/4	
Ce document est la propriété de la société LGL FRANCE. Il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.					



1	HBS008702	omega fixation virolle NK800
2	HBS008703	virole VGT-VPA pour ventilateur Ø800
3°		
N°	code	Désignation

				Révision		Erreur : Aucune référence	
C	Añadido omega de fijación y ø exterior 860 ahora es 870			2	Sergi Salvat	17-01-08	
B	Modificado tipo de remache			1	Sergi Salvat	29-10-07	
IND.	MODIFICATION			N° D. Modif.	NOM	DATE	
<div style="text-align: center;"> <h1>ENS. VIROLE VPA NK 800</h1> <h2>NK-800</h2> </div>				<div style="text-align: center;">  <p>42, rue Roger Salengro - B.P. 205 69741 GENAS Cedex</p> <p>Tel: 04-72-47-13-00 / Fax: 04-72-47-13-96</p> </div>			
		Echelle: -	Produit: NK-800	Poids: 8.892 kg			
Date de création: 30/05/2013 Par: JXC40		Matière: Protection : Erreur : Aucune référence					
Approuvé par:		Tolérances Générales		Suivant Normes ou ST :			
Erreur : Aucune référence HBS008700-mK		Erreur : Aucune référence HBS008700-mK		Erreur : Aucune référence HBS008700-mK		Erreur : Aucune référence HBS008700-mK	